



Manual de Instruções

Indicador Digital Microprocessado

CTH2255 P

Versão 1.xx / Rev. 02

ÍNDICE

Item	Página
1. Introdução	02
2. Características	02
3. Especificações	
3.1 Entrada Universal	
3.2 Saída de Retransmissão	
3.3 Saída de Alarmes	
3.4 Display	
3.5.1 Entradas Digitais	
3.5.2 Fonte Auxiliar	
3.5.3 Retransmissão Isolada	
3.5.4 Alarmes	
3.5.5 Comunicação Serial	
3.6 Generalidades	
4. Instalação	
4.1 Mecânica	
4.2 Elétrica	
5. Painel de Operação	
5.2 Display	
5.3 Teclado	
6. Inicio de Operação	
6.1 Tela Principal	
7. Parametrização	08
7.1 Operação	08
7.2 Parâmetros de Configuração	09
7.3 Parâmetros de Calibração	13
8. Comandos da Tecla de Função e Entradas Digitais	14
9. Modo de atuação das Entradas Digitais	15
10. Operação dos Alarmes	16
11. Linearização de Sinais	16
12. Indicações de Falhas	18
13. Garantia	18
14. ANEXO 1 - Guia Rápido	19

1. INTRODUÇÃO

O indicador CTH é dotado de uma entrada analógica universal configurável por software, possibilitando a leitura de uma gama ampla de sensores e sinais de processo sem a necessidade de intervenção no hardware.

Dispõe de saídas de alarme e retransmissão de sinal, permitindo sinalizar todos os aspectos do sistema.

O menu, acessível através de 4 teclas frontais, permite de forma simples e amigável, configurar e executar diversas funções relacionadas ao indicador e o processo. Graças ao processamento de 32 bits em ponto flutuante, o CTH tem alta performance no tratamento dos sinais e saídas.

2. CARACTERÍSTICAS

- · Entrada universal configurável pelo teclado;
- Duas saídas de alarme configuráveis com ampla opção de configuração;
- Retransmissão da Leitura;
- Linearização de sinais especiais com até 21 pontos;
- · Funções Analíticas tais como: Mínimo, Máximo e Média da Leitura;
- · Dispõe de vários opcionais;
- · Escala Quadrática;
- Auto-Calibração permanente;
- · Alimentação universal;

3. ESPECIFICAÇÕES

3.1 Entrada Universal

Tipo	Faixa	Impedância	Norma
Tensão	0 a 5V; 1 a 5V;	> 1,5MΩ	
	0 a 10V; 0 a 60mV		
Corrente	0 a 20mA; 4 a 20 mA	= 100Ω	
Transmissor	4 a 20 mA	= 100Ω	
de Temperatura			
PT100	-200 a 600 °C	$> 10 \text{M}\Omega$	ASTM E1137
В	250 a 1800 °C	$> 10 \text{M}\Omega$	ASTM E230
S	0 a 1760 °C	$> 10 \text{M}\Omega$	ASTM E230
R	0 a 1760 °C	$> 10 \text{M}\Omega$	ASTM E230
T	-200 a 400 °C	$> 10 \text{M}\Omega$	ASTM E230
N	-50 a 1300 °C	$> 10 \text{M}\Omega$	ASTM E230
E	-100 a 720 °C	$> 10 \text{M}\Omega$	ASTM E230
K	-100 a 1300 °C	$> 10 \text{M}\Omega$	ASTM E230
J	-50 a 1100 °C	> 10MΩ	ASTM E230

Precisão: ± 0,3% do fundo de escala a 25°C;

Resolução: 16 bits;

Amostragem: 4 por segundo;

• Estabilidade Térmica: 50ppm:

3.2 Saída de Retransmissão

• Faixa: 0 a 20mA ou 4 a 20mA;

• Impedância Saída: $\leq 600\Omega$

• Precisão: \pm 0,5% do fundo de escala a 25°C;

Resolução: 10bits;

Atualização: 4 por segundo;

3.3 Saída de Alarmes

• Tipo: Relé, Contato NA (Normal Aberto);

Capacidade: 1A/250VCA;

3.4 Display

· 4 digitos, tipo LED, 20mm altura, vermelho;

3.5 Opcionais

O CTH admite a conexão de até duas placas opcionais, sendo elas:

- · Entrada Digital;
- Fonte Auxiliar:
- Retransmissão isolada de 12 bits;
- · Alarmes:
- · Comunicação Serial;

3.5.1 Entradas Digitais

• Número de entradas: 2;

• Tensão de Operação: 10~30Vdc;

• Corrente de Operação: 10mA a 12Vdc por entrada;

Isolação Galvânica: 500Vrms;

3.5.2 Fonte Auxiliar

Tensão de Saída: 24Vdc e 10Vdc;

• Corrente Máxima: 50mA;

Isolação Galvânica: 500Vrms;

3.5.3. Retransmissão Isolada

Faixa: 0 a 20mA ou 4 a 20mA;

• Impedância Saída: $\leq 600\Omega$

Precisão: ± 0,12% do fundo de escala a 25°C;

Resolução: 12bits;

Atualização: 4 por segundo;
 Isolação Galvânica: 500Vrms:

3.5.4 Alarmes

Número de alarmes: 2;

• Tipo: Relé, Contato NA (Normal Aberto);

Capacidade: 1A/250VCA;

3.5.5 Comunicação Serial

• Tipo: RS 485;

Velocidades: 9600, 19200, 38400, 57600 bps (bits p/ seg);

Distância Máx.: 1200m;

Nº. Indicadores: máximo 247 (deverá ser utilizado repetidor a cada 30 indicadores);

Protocolo: MODBUS RTU:

3.6 Generalidades

• Temp. de Operação: -10°C a 55°C; • Temp. de Armazenagem: -25°C a 70°C; • Umidade Relativa: 5 a 95%;

Altitude Max. de Operação: 2000m;

• Alimentação: 85 a 265VCA; 47 a 63Hz ou 85 a 265VCC;

10 a 30VCA; 47 a 63Hz ou 10 a 30VCC (Opcional);

Consumo: 7VA;

Dimensões: 96 x 48 x117mm;
 Material: ABS e Policarbonato;
 Grau de Protecão: IP40 no Frontal:

Peso: 280g sem embalagem;

4. INSTALAÇÃO


4.1 Mecânica

O indicador CTH pode ser instalado em painéis com espessura entre 1,0 e 9,0mm.

As dimensões e o recorte no painel, para instalação do indicador,

são mostrados na figura abaixo:






4.2 Elétrica

As conexões são feitas através de bornes do tipo parafusado, os quais permitem o uso de terminais ou condutores elétricos com secção transversal entre 0,18mm2 (AWG24) e 1,5mm2 (AWG16).

Na figura abaixo são mostrados os bornes e suas respectivas funções:







Na tabela abaixo estão descritos os bornes do indicador:

Nome	Bornes	Descrição
Entrada de Sensores	1, 2, 3 e 4	Entrada para Sensores de Temperatura, Tensão e Corrente
Ao	5 e 6	Saída de Retransmissão da Leitura
Opcional 1	7, 8 e 9	Entrada/Saída para Opcional 1
Opcional 2	10,11 e 12	Entrada/Saída para Opcional 2
A2	13 e 14	Saída de Alarme 2
A1	15 e 16	Saída de Alarme 1
POWER AC/DC	17 e 18	Entrada de Alimentação


A seguir temos os bornes relacionados aos opcionais:

Opcionais	Bornes	Comunicação	Entradas Digitais	Fonte Auxiliar	Alarmes	Retransmissão Isolada
Opcional 1	7	D +	D1	+24V	NA /AL4	SAÍDA +
	8	D -	СОМИМ	+10V	СОМИМ	SAÍDA -
					AL3/AL4	
	9	GND	D2	OV	NA/AL3	GND
Opcional 2	10	D +	D1	+24V	NA /AL4	SAÍDA +
	11	D -	СОМИМ	+10V	COMUM	SAÍDA -
					AL3/AL4	
	12	GND	D2	OV	NA/AL3	GND

Cuidados a serem tomados na instalação


- Os condutores dos sinais de entrada devem ser canalizados em eletrodutos aterrados, separados da alimentação e da potência.
- A alimentação deve ser feita através de uma rede própria para instrumentação, isenta de flutuações de tensão, harmônicas e interferências.
- Para minimizar as interferências eletromagnéticas (EMI) é recomendado o uso de filtros RC em paralelo com bobinas de contatores ou solenóides.
- Para ligar um termopar ao controlador, utilizar cabo de extensão ou compensação compatível, observando a polaridade correta.
- \bullet Para ligar um PT100 ao controlador, utilizar condutores de mesmo comprimento e bitola, de forma que a resistência da linha não exceda a 10Ω

4.3 Exemplo de Ligação



5. PAINEL DE OPERAÇÃO

Na figura abaixo está representado o frontal do indicador.



5.1 Sinalização

A sinalização é feita através de 5 led's localizados na parte frontal do indicador.

Para cada "ESTADO" do led está associada uma informação, conforme descrito na tabela abaixo:

LED	ESTADO		
	Apagado	Aceso	Piscando
A1	Alarme 1 Desligado	Alarme 1 Ligado	Alarme Temporizado
A2	Alarme 2 Desligado	Alarme 2 Ligado	Alarme Temporizado
A3	Alarme 3 Desligado	Alarme 3 Ligado	Alarme Temporizado
A4	Alarme 4 Desligado	Alarme 4 Ligado	Alarme Temporizado
TX/RX	Falha de Comunicação	Falha de Comunicação	Comunicação OK

5.2 Display

Permite visualizar a Leitura, os alarmes, os valores armazenados para as funções habilitadas e as variáveis relacionadas a cada parâmetro.

Nota: Estando em um dos blocos de parâmetros, se nenhuma tecla for pressionada durante 60 segundos, o indicador volta a mostrar a Leitura.

O teclado é composto por 4 teclas, do tipo táctil, e possuem as seguintes funções:

Tecla (F): Permite visualizar os valores armazenados quando a função do indicador estiver habilitada;

Tecla : Entra e sai do conteúdo dos parâmetros e seleciona o bloco de parâmetros;

Tecla 🖎: Seleciona parâmetro; Incrementa ou altera seu valor; Máxima Leitura;

Tecla 💟: Seleciona parâmetro; Decrementa ou troca a variável apresentada; Mínima Leitura;

Obs.: Quando as teclas e são pressionadas simultaneamente por mais de 2 segundos, ocorre a limpeza dos valores Máximo e Mínimo armazenados.

6. INÍCIO DE OPERAÇÃO

Ao ser ligado, o indicador entra no ciclo de inicialização. Neste, o display mostra a versão do programa instalado e inicializa as variáveis internas utilizadas pelo indicador.

6.1 Tela Principal

É a tela de apresentação da Leitura. A tela principal é apresentada quando nenhuma tecla for pressionada por mais que 60 segundos ou estando dentro de algum bloco de parâmetros a tecla ∰ for pressionada por mais que 3 segundos.

7. PARAMETRIZAÇÃO

O indicador CTH possui 3 blocos de parâmetros, sendo eles:

Operação: Utilizado para alterar os parâmetros de uso rotineiro do operador;

Configuração: Ajusta as características operacionais do indicador;

Calibração: Ajusta a Leitura e saída analógica, inclusive da placa opcional de retransmissão

(se instalada).

7.1 Operação

É utilizado para operações de uso comum pelo operador. Para acessar os parâmetros deste bloco e com o indicador na Tela Principal, pressione a tecla até o display indicar A1.SP.

Após entrar no bloco utilize as teclas para selecionar o parâmetro desejado.

Para alterar o parâmetro, pressione a tecla • e o display começa a piscar.

Para alterar o valor pressione O ou O. Para sair do parâmetro, pressione O.

Para voltar à Tela Principal mantenha a tecla 🕶 pressionada por mais de 3 segundos.

Na tabela abaixo estão descritos os parâmetros disponíveis neste bloco:

Display	Descrição
AXSP	SET-POINT DO ALARME X (disponível se AX.0P=YES no bloco de configuração) ajusta o ponto de atuação do alarme X, X=1~2 ou X=1~4 (se houver placa opcional de alarme instalada)
AX.A	LIMITE DO ALARME X (disponível se AX.Fn= bAnd) $X=1\sim2$ ou $X=1\sim4$ (se houver placa opcional de alarme instalada)
AX.b	LIMITE B DO ALARME X (disponível se AX.Fn= bAnd) $X=1\sim2$ ou $X=1\sim4$ (se houver placa opcional de alarme instalada)

7.2 Parâmetros de Configuração

Permite configurar o sinal de entrada, sinal de saída, as funções do alarmes e o modo de operação do CTH. Para acessar os par<u>â</u>metros deste bloco e estando o indicador na Tela Principal,

pressione a tecla • até o display indicar .

Para selecionar um parâmetro utilize as teclas 🔼 e 💟.

Para entrar no parâmetro pressione • e o display pisca indicando o seu conteúdo.

Para alterar o valor pressione ou .

Descrição

Display

Para sair do parâmetro pressione , em seguida a tecla ou para selecionar outro parâmetro.

Para voltar à tela principal pressione por 3 segundos.

Na tabela abaixo estão descritos os parâmetros disponíveis neste bloco:

ConF	BLOCO DE CON	BLOCO DE CONFIGURAÇÃO: Indica entrada no bloco de configuração.				
in.tY	SINAL DE ENTE	SINAL DE ENTRADA a ser utilizado pelo controlador.				
	In.tY	Entrada	Escala	Ponto Decimal		
	0 - 10	0 a 10VCC	-1999 a 9999	0~3		
	1 - 5	1 a 5VCC	-1999 a 9999	0~3		
	0 - 5	O a 5VCC	-1999 a 9999	0~3		
	0 - 60	0 a 60mVCC	-1999 a 9999	0~3		
	4 - 20	4 a 20mA	-1999 a 9999	0~3		
	0 - 20	0 a 20mA	-1999 a 9999	0~3		
	P mA	Pt100(4-20mA)	-200 a 530°C	1		
	b mA	B(4-20mA)	250 a 1800°C	0		
	s mA	S(4-20mA)	0 a 1760°C	0		
	r mA	R(4-20mA)	0 a 1760°C	0		
	t mA	T(4-20mA)	-200 a 400°C	0~1		
	n mA	N(4-20mA)	-50 a 1300°C	0~1		
	E mA	E(4-20mA)	-100 a 720°C	0~1		
	K mA	K(4-20mA)	-100 a 1300°C	0~1		
	J mA	J(4-20mA)	-50 a 800°C	0~1		
	PT100	Pt100	-200 a 600°C	0~1		
	В	В	250 a 1800°C	0		
	S	S	0 a 1760°C	0		
	R	R	0 a 1760°C	0		
	T	T	-200 a 400°C	0~1		
	N	N	-50 a 1300°C	0~1		
	E	E	-100 a 720°C	0~1		
	K	K	-100 a 1300°C	0~1		
	J	J	-50 a 1100°C	0~1		

d.P.	PONTO DECIMA	L permite definir a posição do ponto decimal em função da Leitura.
Ln.tY	MÉTODO DE LIN	IEARIZAÇÃO (disponível se In.tY=linear) é utilizado para linearização de sinais diversos.
	OFF	Não é aplicado nenhum método de linearização (Desligado)
	Root	Linearização quadrática
	Esp	Linearização Especial. São utilizados os dados obtidos no levantamento
		das características do sinal de entrada.
Ln.bL	ACESSO AO BLO	OCO DE LINEARIZAÇÃO (disponível se Ln.tY = Esp)
	Permite a entra	da ao bloco de linearização
		entrar no bloco de linearização
	No: não deseja	-se entrar no bloco de linearização
n.Pt	NÚMERO DE PO	INTOS (disponível se Ln.bL=YES) número de pontos a ser utilizado
	para linearizaç	ão do sinal de entrada.
	2~21: define o	número de pontos do sinal de entrada
In.XX	SINAL DE ENTR	ADA PARA PONTO XX (disponível se Ln.bL=YES) admite valores
	entre o Mínimo	e o Máximo da escala segundo definido em in.tY
	XX: 1~n.Pt	
PV.XX	LEITURA PARA	PONTO XX (disponível se Ln.bL=YES) valor a ser apresentado pelo display
	no ponto espec	rificado.
	XX: 1~n.Pt	
	Leitura: -1999~	9999
Un.lt	SELEÇÃO DA UN	NIDADE DE TEMPERATURA
	C = graus Celsi	us
	F = graus Farer	heit
In.L	VALOR MÍNIMO	DA ESCALA (disponível se Ln.tY≠Esp) de medição em função do sinal de entrada
In.H	VALOR MÁXIMO	DA ESCALA (disponível se Ln.tY≠Esp) de medição em função do sinal de entrada
Of.St	OFFSET provoc	a um deslocamento na leitura do instrumento
	0 ~ ± 1000	
FiLt	FILTRO DIGITAL	utilizado para amortecer a flutuação e interferências do sinal de entrada.
	OFF: filtro desli	gado
	1 a 200: segun	dos
Ao.Sg	RETRANSMISSA	O DA LEITURA retransmite a Leitura com sinal padronizado.
	0-20: 0 a 20mA	i.
	4-20: 4 a 20m/	

F.FN	FUNÇÃO DA TE	CLA F
	OFF	Inoperante
	HoLd	Congela a Leitura
	PEAk	Indica o maior valor
	Min	Indica o menor valor
	Avg	Indica a média das leituras acumuladas
	REL	Subtrai a última leitura das seguintes (relativo)
	RSt	Limpa os valores retidos
	AL.oF	Cancela todos os alarmes acionados, permanecendo piscando a sinalização.
		o é ativada ao pulsar a tecla e desativada ao acionar a mesma por mais de 2 segundos. io de uma das funções o display pisca para indicar a leitura indireta.
AX.FN	FUNÇÃO DO AL	ARME X (X: 1~2 ou X: 1~4 se placa opcional de alarme instalada)
	OFF	Inoperante
	BAnd	AX.A e AX.b define os limites mínimos e máximos da banda de atuação do alarme levando em consideração a histerese AX.HY
	L	Alarme de baixa (aciona se Leitura < AX.SP; desaciona se Leitura > AX.SP + AX.HY)
	Н	Alarme de alta (aciona se Leitura > AX.SP; desaciona se Leitura < AX.SP - AX.HY)
AX.Ac		
AX.SP		ALARME X (X: 1~2 ou X: 1~4 se placa opcional de alarme instalada)
AA.SI		e o relé do alarme será acionado
AX.A	LIMITE A DE A. (apenas se A) In.L à In.H	JUSTE DO ALARME X (X: 1~2 ou X: 1~4 se placa opcional de alarme instalada) (.Fn=bAnd)
AX.B	LIMITE B DE A. (apenas se A) In.L à In.H	JUSTE DO ALARME X (X: 1~2 ou X: 1~4 se placa opcional de alarme instalada) C.Fn=bAnd)
AX.HY	é a diferença e	DALARMEX (X: 1~2 ou X: 1~4 se placa opcional de alarme instalada) entre o ponto onde o relé do alarme é ligado e o ponto onde ele é desligado e: 0,1 a (EscalaMáx - EscalaMín)/2
AX.rT	ajusta o temp	ALARME X (X: 1~2 ou X: 1~4 se placa opcional de alarme instalada) o entre a ocorrência do alarme e o acionamento do relé. AX (X:1~4) no frontal do IPM pisca indicando a ocorrência respectiva. lesligado.
AX.PL	Ajusta-se perr o relé é deslig	IR DO ALARME X (X: 1~2 ou X: 1~4 se placa opcional de alarme instalada) nanência do relé ligado durante a ocorrência do alarme. Ao fim deste tempo, ado e a sinalização no painel AX (X:1~4) pisca enquanto permanecer a condição de alarme. ação desligada undos

	•		
ACESSO A	O ALARME X (X: 1~2 ou X: 1~4 se placa opcional de alarme instalada)		
	operador ajustar o ponto de atuação do alarme (AX.SP) no bloco de operação.		
	DAS ENTRADAS DIGITAIS (X: 1~2) (se opcional instalado)		
	Inoperante		
	Congela a Leitura		
PEAk	Indica o maior valor		
Min	Indica o menor valor		
Avg	Indica a média das leituras acumuladas		
REL	Subtrai a última leitura das seguintes (relativo)		
RSt	Limpa os valores retidos		
AL.oF	Cancela todos os alarmes acionados, permanecendo piscando a sinalização no painel.		
LÓGICA DE ACIONAMENTO DAS ENTRADAS DIGITAIS (X: 1~2) (se opcional instalado)			
PulS	A função é ativada ao pulsar a entrada digital e desativada ao acionar		
	a mesma entrada por mais de 2 segundos		
0n	A função fica ativa enquanto a entrada digital permanecer ligada		
HoLd	A função é ativada ao ligar a entrada digital sendo a última indicação retida ao desligar esta entrada		
SINAL DA	RETRANSMISSÃO ISOLADA DE LEITURA (se opcional instalado)		
0-20: 0 a			
4-20: 4 a	20mA		
ENDEREÇ 1~247	O NA REDE (se opcional instalado)		
VELOCIDA	DE DE COMUNICAÇÃO (se opcional instalado)		
9.6;19.2	; 38.4 ; 57.6 em Kbps		
PARIDADE	(se opcional instalado)		
0FF: sem	paridade		
	lade impar		
	D DOS PARÂMETROS seleciona quais parâmetros poderão ser alterados		
	Todos os parâmetros podem ser alterados		
	Somente parâmetros de operação podem ser alterados Nenhum parâmetro pode ser alterado		
	até contry YES: com NO: sem t ACESSO A habilita o YES: perm NO: não p FUNÇÃO E OFF HOLD PEAK Min Avg REL RS AL.oF LÓGICA D PUIS On HOLD SINAL DA 0-20: 0 a 4-20: 4 a ENDREÇ 1-247 VELOCIDA 9.6; 19.2 PARIDADE OFF: sem Odd: paric		

7.3 Parâmetros de Calibração

Estes parâmetros permitem ajustar a Leitura e a saída analógica do indicador (caso também válido se opcional de retransmissão isolada instalado) sem a necessidade de alteração de hardware.

Para acessar os parâmetros deste bloco e estando o controlador na Tela Principal, pressione a tecla 🍄 até o display indicar CAL.

Para selecionar um parâmetro utilize as teclas ou . Para entrar ou alterar o parâmetro pressione e o displau comeca a piscar.

Para alterar o valor pressione ou Para sair do parâmetro pressione em seguida a tecla ou para selecionar outro parâmetro.

Para voltar à Tela Principal pressione a tecla por mais 3 segundos.

Na tabela abaixo estão descritos os parâmetros disponíveis neste bloco:

Display	Descrição
CAL	BLOCO DE CALIBRAÇÃO indica entrada no bloco de calibração
C.in.L	AJUSTE DE ZERO DA LEITURA na faixa de -1000 a +1000
C.in.H	AJUSTE DE FUNDO DE ESCALA na faixa de -1000 a +1000
C.Ao.L	AJUSTE DE ZERO DA SAÍDA ANALÓGICA na faixa de -1000 a +1000
C.Ao.H	AJUSTE DO FUNDO DE ESCALA DA SAÍDA ANALÓGICA na faixa de -1000 a +1000
C.rt.L	AJUSTE DE ZERO DA RETRANSMISSÃO ISOLADA (se opcional instalado) na faixa de -1000 a +1999
C.rt.H	AJUSTE DO SPAN DA RETRANSMISSÃO ISOLADA (se opcional instalado) na faixa de -1999 a +1999

Procedimento de Calibração da Leitura

Para escala programada de 0,0 a 800,0 (in.L=0,0 e in.H=800,0).

- 1º. Aplicar um sinal igual a 1% do fundo de escala (8,0);
- 2º. Verificar a Leitura obtida no display, por exemplo, leitura igual a 5,0;
- 3° . O valor a ser programado em **C.in.L** será igual à diferença, sinal leitura (8,0 5,0 = +3,0);
- 4º. Aplicar um sinal igual a 99% do fundo de escala;
- 5º. Verificar a leitura obtida no display, por exemplo, leitura igual a 794,5;
- 6º. O valor a ser programado em será igual á diferença, sinal leitura (792,0 794,5 = -2,5).

Procedimento de Calibração da Saída Analógica


- 1º. Conectar um miliamperímetro à saída analógica Ao;
- 2º. Selecionar o parâmetro C.Ao.L. Incrementar ou decrementar o valor até que a leitura do miliamperimetro indique 0 ou 4mA em função da faixa definida em Ao.PV ou Ao.C;
- Selecionar o parâmetro C.Ao.H. Incrementar ou decrementar o valor até que a leitura do miliamperimetro indique 20mA.

Obs.: Para retornar à calibração de fábrica, voltar os parâmetros de calibração à zero.
O parâmetro alterado é gravado quando voltamos a tela principal, ou seja, o display volta a mostrar a Leitura.

8. COMANDOS DA TECLA DE FUNÇÃO E ENTRADAS DIGITAIS

A tecla (F) e as entradas digitais possuem funções compatíveis que possibilitam avaliar características do sistema medido.

Podemos programar o CTH para que ele capture e indique peculiaridades do processo. Abaixo apresentamos exemplos de indicações para cada tipo de função associada:




Função	Comentário
0FF	Nenhuma função associada
HoLd	A função de "HoLd" foi habilitada no momento T1, quando a Leitura era de 90°C. Desse modo há um congelamento da Leitura neste valor enquanto o display sinaliza função ativada piscando.
PEAk	Admitindo-se que a função foi habilitada em T0, então a indicação será o máximo valor de Leitura. Se em T1 verificarmos o valor capturado, encontraremos 125°C.
Min	Admitindo-se que a função foi habilitada em T0, então a indicação será o mínimo valor de Leitura. Se em T3 verificarmos o valor capturado, encontraremos 80°C.
AvG	Admitindo-se que a função foi habilitada em TD, então a indicação será a média das Leituras instantâneas. Admitindo-se também que entre TD e T3 tenhamos um espaço de tempo bastante curto, então em T3 teremos o valor de 100°C (média).
rEL	Admitindo-se que a função foi habilitada em T1, então a indicação será referenciada a este patamar (admitido a partir de então como referência zero). Assim, em T3 teremos a indicação de 10°C.

9. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTRADAS DIGITAIS

Abaixo apresentamos de forma gráfica os modos de atuação das Entradas Digitais:

PuLS: A função é ativada ao pulsar a entrada digital e desativada ao acionar a mesma entrada por mais de 2 segundos.



On: A função fica ativa enquanto a entrada digital permanecer ligada.



hOLD: A função é ativada ao ligar a entrada digital sendo a última indicação retida ao desligar esta entrada.



10. OPERAÇÃO DOS ALARMES

Na tabela abaixo estão representados os modos de operação e funcionamento dos alarmes:

Display	Modo de Operacao	Representação Gráfica	OBS.
AX.Fn	Função do Alarme	Função dos Alarmes 1 a 4, sendo 3 e 4 opcionais.	X: 1~4
o F F	Alarme Desligado	ON − OFF → PV	
L	Alarme Baixa	ON AX.SP AX.HY	Independe do Set-Point
Н	Alarme Alta	ON - AX.HY AX.SP	Independe do Set-Point
68nd	Alarme	ON AXA AXB	Para A>B
0 1 1 0	de Banda	ON AXB AXA	Para A <b< td=""></b<>

11. LINEARIZAÇÃO DE SINAIS

No CTH existem basicamente dois métodos de linearização de sinais: Root (Quadrático) e Esp (a partir de dados coletados pelo usuário). O método quadrático é utilizado para sensores com este comportamento. No método Esp, o usuário deve coletar dados referentes ao sensor e a indicação desejada para cada ponto.

Estão disponíveis para linearização até 21 pontos, os quais deverão ser adequadamente selecionados pelo usuário.

	adrático	Não há Linearização in.H-in.L* \(\sqrt{\sinal -(min. Ent.)} \) +in.L Exemplo: 1 Entrada: 0 ~ 60 mV in.L: 0 in.H: 100,0 Leitura: 30 mV Exemplo: 2 Entrada: 1 ~ 5 V in.L: 0 in.H: 0 (100-0)* \((\sqrt{\sqrt{30}} \) +0 = 70,0
	adrático	Exemplo: 1 Entrada: 0 ~ 60 mV in.L: 0 in.H: 100,0 Leitura: 30 mV Exemplo: 2 Entrada: 1 ~ 5 V
FSP Es		in.H: 1000 Leitura: 2 V (1000-0)* (\sum_{(5-1)}^{2-1}) +0 = 500 Utilizado para linearização de sensores cujo comportamento é quadrático.
	special	Sinal (mA) Unidade 4,0 0,0 4,2 12,5 5,2 25,0 6,4 37,5 8,9 50,0 12,3 62,5 16 75,0 19,8 87,5 20,0 100,0 Display Valor

12. INDICAÇÕES DE FALHAS

Erros de ligação e configuração representam a maioria dos problemas e chamados de assistência técnica, ocasionando: custos adicionais, perda de tempo e insatisfação.

É importante fazer a revisão das ligações elétricas e dos parâmetros ajustados de forma a evitar problemas durante os testes de inicio de operação.

O CTH possui uma ferramenta de diagnóstico que indica, através de códigos no display, a causa do problema. Na tabela abaixo estão listados os códigos e as prováveis causas:

Display	Alarmes	Defeito	
UUUU	Ligados se Ax.Fn=H ou Ax.Fn=bAnd com A <b< th=""><th>Bome 8 T.C.</th><th>Borne 8 Borne 9 PT100</th></b<>	Bome 8 T.C.	Borne 8 Borne 9 PT100
0000	Ligados se Ax.Fn=L ou Ax.Fn=bAnd com A>B	O Borne 7 O Borne 8 O Borne 9	Borne 8 Borne 9
	Ligados se Ax.Fn=L ou Ax.Fn=bAnd com A>B	⇒Borne 7 ⇒Borne 8 →Borne 9	Borne 7 Borne 8 Borne 9 Borne 9 Borne 9 Borne 9
		Legenda S	Curto-circuito entre fios

13. GARANTIA

O fabricante garante que o indicador CTH, relacionado na Nota Fiscal de venda, está isento de defeitos e coberto por garantia de 12 meses a contar da data de emissão da referida Nota Fiscal.

Ocorrendo defeito dentro do prazo da garantia, o produto deverá ser enviado ao local da compra, onde será reparado ou substituído sem ônus, desde que comprovado o uso dentro das especificações técnicas do produto.

O que a garantia não cobre

Despesas indiretas como: fretes, viagens e estadias.

Perda de Garantia

A garantia será perdida quando:

- Não forem seguidas as especificações listadas no Item Especificações;
- · Apresentar sinais de violação; ou
- Utilização por pessoal não habilitado.

14. GUIA RÁPIDO

Tabela 1	Sinais de Entrada			
	Entrada	Escala	No. C.D.	
0-10	0~10V	-1999~9999	0~3	
1-5	1~5V	-1999~9999	0~3	
0-5	0~5V	-1999~9999	0~3	
0-60	0~60mV	-1999~9999	0~3	
4-20	4~20mA	-1999~9999	0~3	
0-20	0~20mA	-1999~9999	0~3	
P.mA	Pt100(4-20mA)	-200~530C	1	
b.mA	B(4~20mA)	250~1800C	0	
S.mA	S(4~20mA)	0~1760C	0	
r.mA	R(4~20mA)	0~1760C	0	
t.mA	T(4~20mA)	-200~400C	0~1	
n.mA	N(4~20mA)	-50~1300C	0~1	
EmA	E(4~20mA)	-100~720C	0~1	
KmA	K(4~20mA)	-100~1300C	0~1	
J.mA	J(4~20mA)	-50~800C	0~1	
P100	Pt100	-200~600C	0~1	
В	В	250~1800C	0	
S	S	0~1760C	0	
R	R	0~1760C	0	
T	Т	-200~400C	0~1	
N	N	-50~1300C	0~1	
E	E	-100~720C	0~1	
K	K	-100~1300C	0~1	
J	J	-50~1100C	0~1	

Tabela 2	Funções dos Alarmes
OFF	Inoperante
Н	Alarme de Alta (aciona se PV>AX.SP; desaciona se PV <ax.sp ax.hy)<="" td="" –=""></ax.sp>
L	Alarme de Baixa (aciona se PV <ax.sp;desaciona se<br="">PV>AX.SP + AX.HY)</ax.sp;desaciona>
BAnd	AX.A e AX.b definem os limites Mínimos e máximos da banda de Atuação do alarme levando em Consideranção a histerese AX.HY


Tabela 3	Funções da tecla F e das Entradas Digitais
oFF	Inoperante
HoLd	Congela a Leitura
PEAK	Indica o maior valor
Min	Indica o menor valor
Avg	Indica a média das Leituras
	acumuladas
REL	Subtrai a última Leitura das
	Seguintes (relativo)
RsT	Limpa os valores retidos
AL.oF	Cancela todos os alarmes
	Acionados, permanecendo
	Piscando o led do alarme

Obs.: A função é ativada ao pulsar a tecla e Desativada ao acionar a mesma por mais 2 segundos. Durante a ação de uma das fun Ções o display pisca para indicar a Leitura Indireta.

Tabela 4	Modo de Atuação das Entradas Digitais
PuLS	A função é ativada ao pulsar A entrada digital e desativa Da ao acionar a mesma por Mais de 2 segundos
ON	A função fica ativa enquanto A entrada digital permanecer Ligada
HoLd	A função é ativada ao ligar A entrada digital sendo a úl Tima indicação relida ao dês Ligar esta entrada

Tabela 5	Bloqueio dos Parâmetros
OFF	Todos os parâmetros podem
	Ser alterados
ConF	Somente parâmetros de ope Ração podem ser alterados
ALL	Nenhum parâmetro pode ser alterado

Tabela 6	Tipo de Linearização
OFF	Não há Linearização
Root	Linearização Quadrática
Esp	Linearização Especial



X:1~2 ou X:1~4 (se opcional de Alarme instalado)		
Função do Alam		
AX.Fn		Tabela2
	Se AX.Fn ≠ oFF	
Ação do Relé		
AX.AC		NO,nC
	Se $AX.Fn = L,H$	
Ponto de Ajuste	1	
AX.SP		In.L a in.H
	Se AX.Fn=bAnd	
Limite A do Alarr	ne	
AX.A		In.L a in.H
	Se AX.Fn=bAnd	
Limite B do Alarr	me	
AX.B		In.L a in.H
Histerese	,	
AX.HY		(Esc.Max-Esc.Min)/2
Retardo do Alarr	ne	
AX.rt		OFF; 1~9999
Duração do Alan	me	
AX.PL		OFF; 1~9999
Bloqueio Inicial	,	
AX.bL		YES,nO
	ador ao SP do Alar	
AX.OP		YES,nO
	l de Entradas Digit	ais instalado
Função da Entra	da Digital 1	
D1.Fn		Tabela 3
Lógica de Aciona	amento Entrada Dig	gital 1
D1.AC		Tabela 4
Função da Entra	da Digital 2	
D2.Fn		Tabela 3
Lógica de Aciona	amento Entrada Dig	gital 2
D2.AC		Tabela 4
	al de Retransmissâ	io instalado
Sinal de Saída	,	
Rt.SG	<u> </u>	0-20;4-20

8 seg. CAB - CALIBRAÇÃO Aiuste do Zero da Leitura C.in.L -1000~1000 Ajuste do Span da Leitura C.in.H -1000~1000 Ajuste do Zero da Saída Analógica (Ao) C.Ao.L -1000~1000 Ajuste do Span da Saída Analógica (Ao) C.Ao.H -1000~1000 Se opcional de Retransmissão instalado Ajuste do Zero do Opcional de Retransmissão -1000~1999 Ajuste do Span do Opcional de Retransmissão C.rt.H -1999~1999

Se opcional de Comunicação instalado				
Endereco				
Addr		1~247		
Velocidade de Comunicação (em Kops)				
BAud		9,6;19,2;38,4;57,6		
Paridade				
Par		OFF;odd;Even		
Trava dos Parâmetros				
LoC]	Tabela 5		
		`		